令和3年度
通学路における危険箇所一覧

R4.3.31現在

市町村内番号	学校名	各学校内番号	危険箇所		通学路の状況・危険の内容	危険の種類	学校等からの要望・提案	対策必要箇所	対策済み箇所	対策内容																														備考（対策必要箇所とならなかった理由等）
										学校による対策箇所						道路管理者による対策箇所												警察署による対策箇所										
											内容							内容											内容										
			路線名	住所等							通学路の変更	バス乗降場所の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	その他の内容	管理担当（国・県・市）	歩道の整備	道路・交差点改良	防護柵等の設置	ポストコーン等の設置	カーブミラーの設置等	路面標示や外側線等の設置	除草・樹木の剪定	簡易看板等	側溝の蓋かけ等	その他	その他の内容	信号機の設置等	横断歩道の設置等	指導・取締り等	交通規制（速度・進入禁止等）	路面標示・標識の設置等	警ら等	その他	その他の内容	
1	龍ケ崎小学校	1	市道第4-227号線 市道第4-232号線	市3316，龍ケ崎小周辺の市道	通学時間帯（7:40～8:10）は歩行者専用道路となるが，車両が多数進入してきてしまう。	交通	パトロール	○	○																				○		○			○				
2	龍ケ崎小学校	2	市道第4-225号線	市3316-2，野村医院付近「根町」交差点から「竜ヶ崎二高入口」交差点へ続く市道	通学時間帯（7:40～8:10）は歩行者専用道路となるが，車両が多数進入してきてしまう。	交通	パトロール	○	○																				○		○			○				
3	龍ケ崎小学校	3	―	竜ヶ崎第二高等学校敷地周辺	崖が崩れそうになっており，大雨等の後の登下校が危険である。	防災	崖の修繕	○																															対策内容は関係機関にて協議中 ※ブルーシートで応急対策済み
4	龍ケ崎小学校	4	県道竜ケ崎阿見線 市道第5-18号線 市道第5-43号線	市2803，光順田児童公園付近交差点	歩行者と車等の衝突事故の危険。	交通	安全対策 信号設置	○	○								○	市							○														
5	龍ケ崎小学校	5	市道第Ⅰ-4号線	上町4264-1，まいん「健幸」サポートセンターの東側市道	幅員狭く，路上駐車が多いため接触事故が発生している。	交通	歩道整備 パトロール	○	○																				○					○				
6	馴柴小学校	1	市道第Ⅰ-2号線	若柴町3135，馴柴小東門から県道竜ヶ崎潮来線までの市道	歩道が整備されていないうえ，狭い道路をスピードを出して通行する車両が多い。	交通	見守り 歩道整備 注意看板	○									○	市						○															
7	馴柴小学校	2	市道第Ⅰ-2号線	佐貫町1-1，「龍ケ崎市駅東入口」交差点から若柴町大坂手前の用水路までの市道	通学時間帯（7:30～8:10）は歩行者専用道路となるが，車両が多数進入してきてしまう。防犯サポーターが指導しても守らない車両もみられる。	交通	注意看板 パトロール	○	○																				○		○			○				
8	馴柴小学校	3	市道第1-117号線	佐貫町489-49，ヤマザキショップからABストアまでの市道	道が狭い，交通量が多い。	交通	歩道整備	○									○	市						○														
9	馴柴小学校	4	市道第1-103号線 市道第1-117号線	佐貫町488-15，ABストア付近交差点	駐車場の車が道路境界際にとまっているので、向かってくる車が分かりにくい。	交通	安全教育 注意看板	○	○																														駐車時に車両がはみださないよう駐車場管理者及び使用者へ依頼
10	馴柴小学校	5	県道竜ケ崎潮来線 市道第1-519号線	若柴町3304-7，「龍ケ崎市駅入口」交差点	交通量が多い，道がせまい，信号無視も多い。車がスピードを出してくる。	交通	ガードレール パトロール	○		○				○																									
11	馴柴小学校	6	市道第Ⅱ-1号線	若柴町3184-1，フードオフ・ストッカー佐貫店から竜ケ崎街道踏切までの市道	道路が狭く横断歩道がない	交通	スクールゾーン	○									○	市						○														
12	馴柴小学校	7	―	龍ケ崎市駅構内	DSを持った成人男性が独り言を言いながらじろじろ見てくる。週に1回くらいのペースでいる。	防犯	パトロール	○	○																				○					○				
13	馴柴小学校	8	市道第1-428号線 市道第1-435号線 市道第1-436号線	若柴町3135，馴柴小から歩道橋までの遊歩道	車の交通量多い。通学路の標識なし。停止せずに、子どもと接触しそうになったところを何度か見ている。	交通	安全教育 ミラー 一時停止	○																					○							○	横断歩道再塗装	
14	馴柴小学校	9	市道第1-187号線 市道第1-437号線	小通幸谷町553-39，龍ケ崎市駅西側エンゼル前交差点	一時停止だが、一時停止する車はほぼいない。 交通量も多い。 （日中は警察の取り締まりがある。）	交通	取締り 一時停止	○	○																				○			○						
15	馴柴小学校	10	県道竜ケ崎潮来線 市道第Ⅰ-2号線	南中島67，「南中島」交差点	歩行者用信号機の変わり目が分からず不安。	交通	残り時間表示付信号へ変更	―																															検討の結果，対策必要箇所とは認められなかったため
16	馴柴小学校	11	市道第Ⅰ-2号線	南中島67，「南中島」交差点より南方面の市道	信号に出るまでの道が狭く，車とすれ違うとき危険。	交通	路面標示	○									○	市						○														
17	馴柴小学校	12	市道第1-205号線	若柴町3083，サン・コーポ付近の南中島踏切周辺	道路上に白線がなく，道幅も狭いため危険。	交通	歩道整備	○	○								○	市										○	停止線再塗装									
18	馴柴小学校	13	―	小通幸谷町228，ビバホーム竜ケ崎店付近陸橋下トンネル	雨天時にトンネル部分に水が溜まりやすい。	防災	歩道整備	○		○				○																									
19	馴柴小学校	14	市道第1-390号線	佐貫3-20-4，佐貫第一ホテル裏の市道	歩道がなく，車道を通るしかない。	交通	見守り スクールゾーン	○	○	○	○																												
20	馴柴小学校	15	―	南中島町243-6付近の用水路	雑草が多い。用水路フェンスが低い。	防災	除草 フェンス設置	―	○																														点検時点ですでに対策が完了しているため（除草）
21	馴柴小学校	16	市道第Ⅱ-20号線	若柴町837，金龍寺付近のカーブ	見通しが悪く，車がスピードを出してくる。	交通	注意看板	―	○								○	市						○															点検時点ですでに対策が完了しているため（路面標示）
22	馴柴小学校	17	市道第Ⅰ-2号線 市道第Ⅱ-20号線	若柴町1710，八坂神社付近のカーブ	見通しが悪く，車がスピードを出してくる。	交通	注意看板	―	○								○	市						○															点検時点ですでに対策が完了しているため（路面標示）
23	馴柴小学校	18	市道第1-196号線 市道第1-519号線	佐貫町748，飯岡歯科医院付近交差点	道が狭い，交通量が多い。	交通	パトロール	○																					○							○	ダイヤマーク再塗装	
24	馴柴小学校	19	市道第1-203号線	小通幸谷町462-3，佐貫踏切周辺	白線，ガードレールなし。いつも車が急に出てくる家がある。	交通	歩道整備 注意看板 パトロール	○									○	市						○		○		○	路面シール設置									

令和3年度
通学路における危険箇所一覧

R4.3.31現在

| 市町村内番号 | 学校名 | 各学校内番号 | 危険箇所 | | 通学路の状況・危険の内容 | 危険の種類 | 学校等からの要望・提案 | 対策必要箇所 | 対策済み箇所 | 対策内容 | | |

令和3年度
通学路における危険箇所一覧

R4.3.31現在

市町村内番号	学校名	各学校内番号	危険箇所		通学路の状況・危険の内容	危険の種類	学校等からの要望・提案	対策必要箇所	対策済み箇所	対策内容																														備考（対策必要箇所とならなかった理由等）
										学校による対策箇所							道路管理者による対策箇所												警察署による対策箇所										
											内容								内容											内容										
			路線名	住所等							通学路の変更	バス乗降場所の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	その他の内容		管理担当（国・県・市）	歩道の整備	道路・交差点改良	防護柵等の設置	ポストコーン等の設置	カーブミラーの設置等	路面標示や外側線等の設置	除草・樹木の剪定	簡易看板等	側溝の蓋かけ等	その他	その他の内容		信号機の設置等	横断歩道の設置等	指導・取締り等	交通規制（速度・進入禁止等）	路面標示・標識の設置等	警ら等	その他	その他の内容	
49	龍ケ崎西小学校	2	市道第Ⅰ-3号線 市道第5-118号線	高砂8957-7，サンユウオート付近の交差点	一時停止の標識が植物の陰に隠れていて見づらい。	交通	標識位置	○	○																				○							○	樹木剪定	
50	龍ケ崎西小学校	3	市道第6-279号線 市道第6-280号線	長沖町813，「北文間コミュニティセンター前」スクールバス停	防犯サポーターがおらず，不審な車が止まっていることが多いとの保護者からの訴えがある。	防犯	見守り パトロール	○	○	○			○																○						○			
51	松葉小学校	1	市道第7-151号線	松葉2-9，松葉小からイトーヨーカドーへ向かう市道	樹木，雑草が生い茂り，安全確認がしにくい状況となっている。	交通	除草	—	○								○	市							○														定期的に除草を実施しており，新たに除草をする必要はないため
52	長山小学校	1	市道第7-488号線	長山4丁目，県営長山アパートから歳時記のみちへ抜ける市道	県営アパート住民の抜け道のため，住宅街にしては交通量が多い。	交通	安全教育	○		○				○																									
53	長山小学校	2	市道第7-436号線	長山8丁目，蛇沼公園から県営長山アパート12号棟へ続く市道	周辺に公園や沼があり，不審車両があったこともある。林のため，死角がある。	防犯	除草 パトロール	○		○				○																									
54	馴馬台小学校	1	市道第7-212号線	平台4-23-1，馴馬台小北側から北西方面に向かう市道	雑草が生い茂っている。	防犯	除草	—	○								○	市							○													定期的に除草を実施しており，新たに除草をする必要はないため
55	馴馬台小学校	2	市道第7-175号線	平台4-4-13，さとる歯科付近交差点から愛国学園大学付属高に向かう市道	歩道がなく，通行車両は少ないが，スピードを落とさず走行する車両あり。	交通	歩道整備	○									○	市						○															
56	久保台小学校	1	市道第7-278号線	中根台5丁目バス停付近の市道	停車中のバスを追い越す車と横断歩道を利用する児童との事故が心配される。横断歩道で止まらない。	交通	安全教育 見守り	○		○			○	○																									
57	久保台小学校	2	市道第7-288号線 市道第7-327号線	久保台から中根台を結ぶ遊歩道	遊歩道の両側に雑草が生い茂っている。	防犯	除草	—	○								○	市							○													定期的に除草を実施しており，新たに除草をする必要はないため
58	久保台小学校	3	市道第7-275号線 市道第7-458号線	県道土浦竜ヶ崎線から市道第7-278号線へ抜ける市道	おなばけ通りからの抜け道としてスピードを出して通行する車が多い。	交通	—	○									○	市										○	外側線再塗装										
59	久保台小学校	4	市道第7-440号線	ライフヒルズ星の郷～ウッドパーク四季の丘間を通る市道	八代庄兵衛新田線の反対車線側の店舗へ進入するための抜け道として通行が多い。	交通	注意看板	○	○								○	市								○													
60	城ノ内小学校	1	市道第8-271号線 市道第8-274号線 市道第8-285号線	白羽4-2-12，杉崎計器付近の交差点	付近の工場へ通勤する自動車が多く，一時停止やスピードを落とさずに通過する車も多く危険である。	交通	信号設置 速度抑制	○		○			○																										
61	城ノ内小学校	2	県道八代庄兵衛新田線 市道第8-313号線	白羽3-3-25，満天モータース（自動車販売店）前の交差点	児童の登下校時に，一時停止やスピードを落とさずに通過する車も多く危険である。	交通	信号設置 速度抑制	○									○	県						○						○							○	横断歩道再塗装	
62	城ノ内小学校	3	市道第8-259号線	城ノ内5-27，城ノ内小駐車場入口前の市道	登下校時は児童が歩道に集中することが多く，はみだすこともあるため接触事故の恐れがある。	交通	ガードレール	○									○	市			○																		
63	城ノ内小学校	4	市道第8-259号線	城ノ内5-27，城ノ内小駐車場入口前の市道	西側（城ノ内中学校方面）から来る車と，北側（バス通り）から来る車の衝突の危険がある。	交通	安全対策	○	○								○	市						○															