令和4年度
通学路における危険箇所一覧

R5.3.31現在

市町村内番号	学校名	各学校内番号	危険箇所		通学路の状況・危険の内容	危険の種類	学校等からの要望・提案	対策必要箇所	対策済み箇所	対策内容																													
										学校による対策箇所							道路管理者による対策箇所												警察署による対策箇所									備考（対策必要箇所とならなかった理由等）
											内容								内容											内容									
			路線名	住所等							通学路の変更	バス乗降場所の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	その他の内容		管理担当（国・県・市）	歩道の整備	道路・交差点改良	防護柵等の設置	ポストコーン等の設置	カーブミラーの設置等	路面標示や外側線等の設置	除草・樹木の剪定	簡易看板等	側溝の蓋かけ等	その他	その他の内容		信号機の設置等	横断歩道の設置等	指導・取締り等	交通規制（速度・進入禁止等）	路面標示・標識の設置等	警ら等	その他	その他の内容	
1	龍ケ崎小学校	1	県道竜ケ崎阿見線 市道第4-302号線 市道第4-315号線	【R4新規】 緑町26-1，ミニストップ龍ケ崎緑町店付近交差点	歩行者用の青信号の時間が短く，子どもが渡りきれない。	交通	青信号延長	※																															R5に対策要否および対策内容を検討する
2	龍ケ崎小学校	2	市道第4-204号線	【R4新規】 龍ケ崎小敷地北側，大正堀川沿い市道	県道への抜け道となっており，速度超過の車両が多く危険。	ヒヤリハット	注意看板，イメージハンプ等の設置 パトロール	○																					○						○			
3	龍ケ崎小学校	3	市道第4-227号線 市道第4-232号線	市3316，龍ケ崎小周辺の市道	通学時間帯（7:40～8:10）は歩行者専用道路となるが，車両が多数進入してきてしまう。	交通	パトロール	○	○																				○			○			○			
4	龍ケ崎小学校	4	市道第4-225号線	市3316-2，野村医院付近「根町」交差点から「竜ヶ崎二高入口」交差点へ続く市道	通学時間帯（7:40～8:10）は歩行者専用道路となるが，車両が多数進入してきてしまう。	交通	パトロール	○	○																				○			○			○			
5	龍ケ崎小学校	5	―	竜ヶ崎第二高等学校敷地周辺	崖が崩れそうになっており，大雨等の後の登下校が危険である。	防災	崖の修繕	○																															対策内容は関係機関にて協議中 ※ブルーシートで応急対策済み
6	龍ケ崎小学校	6	県道竜ケ崎阿見線 市道第5-18号線 市道第5-43号線	市2803，光順田児童公園付近交差点	歩行者と車等の衝突事故の危険。	交通	安全対策 信号設置	○	○								○	市								○												
7	龍ケ崎小学校	7	市道第Ⅰ-4号線	上町4264-1，まいん「健幸」サポートセンターの東側市道	幅員狭く，路上駐車が多いため接触事故が発生している。	交通	歩道整備 パトロール	○	○																				○						○			
8	馴柴小学校	1	市道第Ⅰ-2号線	若柴町3135，馴柴小東門から県道竜ヶ崎潮来線までの市道	歩道が整備されていないうえ，狭い道路をスピードを出して通行する車両が多い。	速度・進入	見守り 歩道整備 注意看板	○	○								○	市						○														
9	馴柴小学校	2	市道第Ⅰ-2号線	佐貫町1-1，「龍ケ崎市駅東入口」交差点から若柴町大坂手前の用水路までの市道	通学時間帯（7:30～8:10）は歩行者専用道路となるが，車両が多数進入してきてしまう。防犯サポーターが指導しても守らない車両もみられる。	交通	注意看板 パトロール	○	○																				○			○			○			
10	馴柴小学校	3	市道第1-117号線	佐貫町489-49，ヤマザキショップからABストアまでの市道	道が狭い，交通量が多い。	交通	歩道整備	○	○								○	市						○														
11	馴柴小学校	4	市道第1-103号線 市道第1-117号線	佐貫町488-15，ABストア付近交差点	駐車場の車が道路境界際にとまっているので、向かってくる車が分かりにくい。	ヒヤリハット	安全教育 注意看板	○	○																														駐車時に車両がはみださないよう駐車場管理者及び使用者へ依頼
12	馴柴小学校	5	県道竜ケ崎潮来線 市道第1-519号線	若柴町3304-7，「龍ケ崎市駅入口」交差点	交通量が多い，道がせまい，信号無視も多い。車がスピードを出してくる。	速度・進入	ガードレール パトロール	○	○	○				○																									
13	馴柴小学校	6	市道第Ⅱ-1号線	若柴町3184-1，フードオフ・ストッカー佐貫店から竜ケ崎街道踏切までの市道	道路が狭く横断歩道がない	改善要請	スクールゾーン	○	○								○	市						○														
14	馴柴小学校	7	―	龍ケ崎市駅構内	DSを持った成人男性が独り言を言いながらじろじろ見てくる。週に1回くらいのペースでいる。	防犯	パトロール	○	○																				○						○			
15	馴柴小学校	8	市道第1-428号線 市道第1-435号線 市道第1-436号線	若柴町3135，馴柴小から歩道橋までの遊歩道	車の交通量多い。通学路の標識なし。停止せずに、子どもと接触しそうになったところを何度か見ている。	ヒヤリハット	安全教育 ミラー 一時停止	○	○																				○							○	横断歩道再塗装	
16	馴柴小学校	9	市道第1-187号線 市道第1-437号線	小通幸谷町553-39，龍ケ崎市駅西側エンゼル前交差点	一時停止だが、一時停止する車はほぼいない。交通量も多い。 （日中は警察の取り締まりがある。）	速度・進入	取締り 一時停止	○	○																				○			○						
17	馴柴小学校	10	市道第Ⅰ-2号線	南中島67，「南中島」交差点より南方面の市道	信号に出るまでの道が狭く，車とすれ違うとき危険。	ヒヤリハット	路面標示	○	○								○	市						○														
18	馴柴小学校	11	市道第1-205号線	若柴町3083，サン・コーポ付近の南中島踏切周辺	道路上に白線がなく，道幅も狭いため危険。	改善要請	歩道整備	○	○								○	市										○	停止線再塗装										
19	馴柴小学校	12	―	小通幸谷町228，ビバホーム竜ケ崎店付近陸橋下トンネル	雨天時にトンネル部分に水が溜まりやすい。	改善要請	歩道整備	○	○	○				○																									
20	馴柴小学校	13	市道第1-390号線	佐貫3-20-4，佐貫第一ホテル裏の市道	歩道がなく，車道を通るしかない。	改善要請	見守り スクールゾーン	○	○	○	○																												

令和4年度
通学路における危険箇所一覧

R5.3.31現在

市町村内番号	学校名	各学校内番号	危険箇所		通学路の状況・危険の内容	危険の種類	学校等からの要望・提案	対策必要箇所	対策済み箇所	対策内容																													備考（対策必要箇所とならなかった理由等）
										学校による対策箇所							道路管理者による対策箇所												警察署による対策箇所									
											内容							内容												内容									
			路線名	住所等							通学路の変更	バス乗降場所の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	その他の内容		管理担当（国・県・市）	歩道の整備	道路・交差点改良	防護柵等の設置	ポストコーン等の設置	カーブミラーの設置等	路面標示や外側線等の設置	除草・樹木の剪定	簡易看板等	側溝の蓋かけ等	その他	その他の内容		信号機の設置等	横断歩道の設置等	指導・取締り等	交通規制（速度・進入禁止等）	路面標示・標識の設置等	警ら等	その他	その他の内容	
21	馴柴小学校	14	市道第1-196号線 市道第1-519号線	佐貫町748，飯岡歯科医院付近交差点	道が狭い，交通量が多い。	交通	パトロール	○	○																				○								ダイヤマーク再塗装	
22	馴柴小学校	15	市道第1-203号線	小通幸谷町462-3，佐貫踏切周辺	白線，ガードレールなし。いつも車が急に出てくる家がある。	改善要請	歩道整備 注意看板 パトロール	○	○								○	市						○		○		○	路面シール設置										
23	馴柴小学校	16	市道第Ⅰ-2号線 市道第Ⅱ-20号線	若柴町大坂手前の用水路から「若柴配水場入口」交差点までの市道	道路幅員が狭いうえ，速度超過の車が多く危険。	交通	安全対策	○									○	市										○	歩行箇所カラー舗装	○				○					
24	八原小学校	1	県道竜ケ崎阿見線 県道八千代庄兵衛新田線	藤ケ丘1-1-1，デニーズ竜ヶ崎藤が丘店付近の「竜ヶ岡中央」交差点	歩行者用の青信号の時間が短く，子どもが渡りきれない。	交通	見守り 注意看板	○	○	○			○																										
25	八原小学校	2	市道第8-120号線 市道第8-122号線 市道第8-157号線	松ケ丘4-5-61付近の交差点	速度超過の車が多い。カーブで見通しが悪い。信号もなく危険。	速度・進入	見守り 注意看板	○	○	○			○				○	市						○		○													
26	八原小学校	3	市道第8-160号線	松ケ丘1-1，ランドローム龍ケ岡店裏の市道	駐車場を出入りする車との接触する可能性があり危険。	交通	安全教育 注意看板	○	○	○				○			○	市						○															
27	八原小学校	4	県道竜ケ崎阿見線 市道8-53号線	藤ケ丘7-23-1，「藤ケ丘7南」交差点	交通量が多く車のスピードも出ている。横断する小中学生も多い。	速度・進入	見守り 注意看板	○	○	○			○				○	県						○															
28	八原小学校	5	市道第8-71号線 市道第8-93号線 市道第8-98号線	藤ケ丘7丁目から学校（藤ケ丘1丁目）へと向かう市道第8-93号線との交差点	信号がなく横断時には危険。	速度・進入	見守り 安全教育	○	○	○			○	○																									
29	八原小学校	6	市道第8-160号線 市道第8-165号線 市道第8-180号線	松ケ丘2-1-2，コスモ石油裏交差点	交通量が多いが信号がない。また車のスピードも出ている。	速度・進入	見守り 注意看板	○	○	○			○	○			○	市										○	外側線再塗装										
30	八原小学校	7	市道第8-53号線	藤ケ丘1-17-1，県道竜ヶ崎阿見線藤ケ丘陸橋下の市道	階段を降りる際，死角があり自転車と接触する可能性があり危険。	ヒヤリハット	安全教育 カーブミラー設置	○	○								○	市										○	路面シール設置										
31	八原小学校	8	市道第8-363号線 市道第8-362号線 市道第8-364号線	城ノ内歩道橋から城ノ内1丁目住宅地へ抜ける歩行者専用道路	周辺が林のため，死角があり危険である。	防犯	伐採・定期的な除草 注意看板	○	○								○	市							○														
32	八原小学校	9	市道第2-97号線	貝原塚町，北三工場付近。	道が細く，人通りが少ない。	防犯	見守り 安全教育	○	○	○			○	○																									
33	八原小学校	10	市道第8-18号線 市道第8-11号線 市道第8-28号線	藤ケ丘3-1-18，ドミノピザ龍ケ崎店・しまむら竜ケ崎店間の交差点	狭い上に交通量が多く危険。	速度・進入	見守り 注意看板	○	○	○			○				○	市						○															
34	八原小学校	11	市道第8-4号線 市道第8-5号線 市道第8-409号線	藤ケ丘4-5-3，うちだ医院付近の交差点	交通量が多く危険。	交通	見守り 注意看板	○	○	○			○				○	市						○															
35	川原代小学校	1	市道第Ⅱ-7号線	川原代町3518，「川原代小入口」交差点から道仙田方面に向かう市道	交通量が多いうえ，旧道は幅員が狭く歩道もない。7:30から歩行者専用道路となるが，多くの車両が通行している状況。	速度・進入	見守り 取締り	○	○																					○			○			○				
36	川原代小学校	2	市道第6-96号線	川原代町2530-1付近，星之宮神社から川原代小学校へ続く市道	歩道がなく，夕方になると車の通行量が増え危険。用水路もあるが柵等はない。	交通	見守り 安全教育	○	○	○			○	○			○	市						○															
37	川原代小学校	3	県道竜ケ崎潮来線	川原代町3518，「川原代小入口」交差点からほっともっと川原代店付近までの県道	歩道が狭いうえに雑草が茂っていることがあるため，道路側に寄って通行することがあり危険。	交通	安全教育	○	○	○				○																									
38	大宮小学校	1	市道第4-327号線 市道第5-55号線	大徳町5337-2、消防団第7分団第3部付近の市道第4-327号線の交差点	横断歩道及び信号機がなく危険である。	交通	路面標示	○	○	○			○																										
39	大宮小学校	2	県道河内竜ヶ崎線 市道第4-130号線 市道第4-176号線	大徳町2268付近，県道河内竜ヶ崎線と市道第4-130～176号線の交差点	接触事故の危険。横断歩道で止まらない。	交通	信号設置 路面標示	○	○	○			○				○	県						○															
40	龍ケ崎西小学校	1	県道河内竜ヶ崎線 市道第Ⅱ-22号線	【R4新規】 市4454-1，ヘアーサロンアダージョ付近交差点	朝の時間帯，スピードを出して通行する車両が多く危険である。横断歩道において，登校中の児童がはねられたこともある。	速度・進入	通行規制 注意看板	※																																R5に対策要否および対策内容を検討する

令和4年度
通学路における危険箇所一覧

R5.3.31現在

市町村内番号	学校名	各学校内番号	危険箇所		通学路の状況・危険の内容	危険の種類	学校等からの要望・提案	対策必要箇所	対策済み箇所	対策内容																													備考（対策必要箇所とならなかった理由等）
										学校による対策箇所							道路管理者による対策箇所											警察署による対策箇所									
											内容								内容										内容									
			路線名	住所等							通学路の変更	バス乗降場所の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	その他の内容		管理担当（国・県・市）	歩道の整備	道路・交差点改良	防護柵等の設置	ポストコーン等の設置	カーブミラーの設置等	路面標示や外側線等の設置	除草・樹木の剪定	簡易看板等	側溝の蓋かけ等	その他	その他の内容	信号機の設置等	横断歩道の設置等	指導・取締り等	交通規制（速度・進入禁止等）	路面標示・標識の設置等	警ら等	その他	その他の内容	
41	龍ケ崎西小学校	2	市道第6-175号線 市道第6-365号線 市道第Ⅱ-22号線	【R4新規】 市3909，御菓子処てらだ家付近交差点	「止まれ」の路面標示が消えかけている。停止せずに出てくる車両もみられ危険である。	交通	「止まれ」再標示 注意看板 見守り	○																				○							○	「止まれ」再塗装	
42	松葉小学校	1	市道第7-151号線	松葉2-9，松葉小からイトーヨーカドーへ向かう市道	樹木，雑草が生い茂り，安全確認がしにくい状況となっている。	交通	除草	—	○								○	市							○													定期的に除草を実施しており，新たに除草をする必要はないため
43	松葉小学校	2	市道Ⅰ-2号線	【R4新規】 松葉3-5-1，アルドゥールから若柴方面へ抜ける市道	抜け道となっており，スピードを出している車両が多く危険である。	速度・進入	注意看板	※																														R5に対策要否および対策内容を検討する
44	長山小学校	1	市道Ⅰ-2号線	【R4新規】 長山5丁目，長山コミュニティセンターからウエルシア龍ケ崎長山店間の市道（歳時記のみち）	令和4年度に入り，横断中に車両との接触事故があった。	交通	路面標示 樹木剪定	※																														R5に対策要否および対策内容を検討する
45	馴馬台小学校	1	市道第7-212号線	平台4-23-1，馴馬台小北側から北西方面に向かう市道	雑草が生い茂っている期間が長く，歩きにくい状況である。また，植込みの枝も伸びており，見通しが悪く危険である。	防犯	除草回数の増 樹木剪定	—	○								○	市							○													定期的に除草を実施しており，新たに除草をする必要はないため
46	久保台小学校	1	市道第7-278号線	中根台5丁目バス停付近の市道	停車中のバスを追い越す車と横断歩道を利用する児童との事故が心配される。横断歩道で止まらない。	交通	路面標示（スピード落とせ，通学路注意等）	○	○	○			○	○																								
47	城ノ内小学校	1	市道第Ⅱ-14号線	【R4新規】 板橋町191-14付近，「豊作村入口」停留所	スクールバスの待機場所になっているが，待機場所側にはガードレール等がなく，スピードを出す車両も多く危険である。	交通	ガードレール 安全対策	※																														R5に対策要否および対策内容を検討する
48	城ノ内小学校	2	市道第8-271号線 市道第8-274号線 市道第8-285号線	白羽4-2-12，杉崎計器付近の交差点	付近の工場へ通勤する自動車が多く，一時停止やスピードを落とさずに通過する車も多く危険である。	改善要請	信号設置 速度抑制	○	○	○			○																									
49	城ノ内小学校	3	県道八代庄兵衛新田線 市道第8-313号線	白羽3-3-25，満天モータース（自動車販売店）前の交差点	児童の登下校時に，一時停止やスピードを落とさずに通過する車も多く危険である。	改善要請	信号設置 速度抑制	○	○								○	県						○					○							○	横断歩道再塗装	
50	城ノ内小学校	4	市道第8-259号線	城ノ内5-27，城ノ内小駐車場入口前の市道	西側（城ノ内中学校方面）から来る車と，北側（バス通り）から来る車の衝突の危険がある。	改善要請	安全対策	○	○								○	市						○														
51	城ノ内小学校	5	市道第8-253号線 市道第8-258号線 市道第8-259号線	【R4新規】 城ノ内5-20-12付近交差点	「止まれ」の標示が薄くなっている。また，見通しも悪く危険である。	改善要請	路面再標示 カーブミラー設置	○																				○							○	「止まれ」再塗装	
52	城ノ内小学校	6	市道第4-26号線	【R4新規】 八代町2350-1，サトウオートサービス付近の坂道	狭く，歩道もないが，車がスピードを出して通行するため危険である。	改善要請	路面標示 注意看板	※																														R5に対策要否および対策内容を検討する