令和5年度　通学路における危険箇所一覧

R5合同点検実施個所	市町村内番号	学校名 団体名	各学校内番号	危険箇所		通学路の状況・危険の内容	危険の種類	学校等からの要望【R5】・提案	学校等からの要望【R4】・提案	対策必要箇所	対策済み箇所	対策内容																								備考	合同点検による協議の結果
												学校による対策箇所						道路管理者による対策箇所											警察署による対策箇所									
												内容							内容										内容									
				路線名	住所等							通学路の変更	東	バス乗降場所の変更	ボランティア等による見守り活動	安全教育	その他	その他の内容	管理担当（国・県・市）	歩道の整備	道路・交差点改良	防護柵等の設置	ポストコーン等の設置	カーブミラーの設置等	路面標示や外側線	除草・樹木の剪定	簡易看板等	側溝の蓋かけ等	その他	その他の内容	信号機の設置等	横断歩道の設置等	指導・取締り等	交通規制（速度・道入禁止等）	路面標示・標識の設置等	警ら等	その他	その他の内容		
○	1	龍ケ崎小学校	1	市道第2-202号線	【R5新規】 揖算通り、中村鮮魚店付近	広い道への抜け道となっており、速度超過の車両が多く危険 周辺校のの送迎が多く危険	速度・進入	注意看板、イメージハンプ等の設置 パトロール	—																														・竜ケ崎警察署から茨城県警察本部へ「止まれ」及び横断歩道の路面標示再舗装を上申 ・道路公園課による「学童注意」の路面標示舗装を検討
○	2	龍ケ崎小学校	2	県道竜ケ崎阿見線 市道第4-302号線 市道第4-315号線	緑町26-1、ミニストップ龍ケ崎緑町店付近交差点	歩行者用の青信号(10秒、点滅5秒)の時間が短く、子どもが渡りきれない。	交通	青信号延長	青信号延長	○																			○						○	青信号時間延長	R5に対策要否及び対策内容を検討	竜ケ崎警察署から茨城県警察本部へ朝の通勤時間(700：～8：30)の青信号2秒延長を上申
	3	龍ケ崎小学校	3	市道第4-204号線	龍ケ崎小数地北側、大正堀川沿い市道	県道への抜け道となっており、速度超過の車両が多く危険。	ヒヤリハット	注意看板、イメージハンプ等の設置 パトロール	—	○																			○					○			R5.5/31付けで道路公園課へスクールゾーン表示要望済み	
	4	龍ケ崎小学校	4	—	竜ヶ崎第二高等学校敷地周辺	崖が崩れそうになっており、大雨等の後の登下校が危険である。	防災	崖の修繕	崖の修繕	○	○				○																						ブルーシートで応急対策済み	
	5	馴柴小学校	1	市道第Ⅰ-2号線	若柴町3135、馴柴小東門から県道竜ヶ崎潮来線までの市道	歩道が整備されていないうえ、狭い道路をスピードを出して通行する車両が多い。	速度・進入	見守り 歩道整備 注意看板	見守り 歩道整備 注意看板	○	※								○	市					○													R5.5/31付けで道路公園課へグリーンベルト舗装要望済み	
	6	馴柴小学校	2	市道第1-117号線	佐貫町489-49、ヤマザキショップからABストアまでの市道	道が狭い、交通量が多い。	交通	歩道整備	歩道整備	○	※								○	市					○												R5.5/31付けで道路公園課へグリーンベルト舗装要望済み →R6年度事業実施予定	
	7	馴柴小学校	3	市道第Ⅱ-1号線	若柴町3184-1、フードオフ・ストッカー佐貫店から竜ケ崎街道踏切までの市道	道路が狭く横断歩道がない	改善要請	スクールゾーン	スクールゾーン	○	※								○	市					○												R5.5/31付けで道路公園課へスクールゾーン表示要望済み	
	8	馴柴小学校	4	市道第1-428号線 市道第1-435号線 市道第1-436号線	若柴町3135、馴柴小から歩道橋までの遊歩道	車の交通量多い。通学路の標識なし。停止せずに、子どもと接触しそうになったところを何度か見ている。	ヒヤリハット	安全教育 ミラー 一時停止	安全教育 ミラー 一時停止	○	※																				○					○	横断歩道再塗装		R3合同点検実施個所 R4・R5と危険箇所として学校から報告あり
	9	馴柴小学校	5	市道第Ⅰ-2号線	南中島67、「南中島」交差点より南方面の市道	信号に出るまでの道が狭く、車とすれ違うとき危険。	ヒヤリハット	路面標示	路面標示	○	△								○	市					○								○	○				・R5.5/31付けで道路公園課へグリーンベルト舗装要望済み →R6年度事業実施予定 ・警察による速度規制	
○	10	八原小学校	1	市道第8-64号線 市道8-65号線	【R5新規】 八原小学校正門前三差路。	一時停止の標識もなく、登下校時の交通量も多い。	交通	安全教育、見守り強化 路面塗装・標示	—																												・道路公園課による「学童注意」、クロスマーク、停止線、路面標示の再舗装の検討 ・学校による児童への安全教育、見守りの強化 ・学校から保護者への学校独自の送迎ルール周知徹底
○	11	八原小学校	2	市道8-69号線	【R5新規】 八原小学校プール脇の市道	住宅も建ったため、通行する車両も多くなり見通しも悪く危険	交通	通行規制 注意喚起看板等の設置	—																												・道路公園課による「学童注意」、クロスマーク、停止線、路面標示の再舗装の検討 ・学校による児童への安全教育、見守りの強化
	12	川原代小学校	1	市道第6-96号線	川原代町2530-1付近、星之宮神社から川原代小学校へ続く市道	歩道がなく、夕方になると車の通行量が増え危険。用水路もあるが柵等はない。	交通	見守り 安全教育	見守り 安全教育	—	※								○	市					○												R5.5/31付けで道路公園課へグリーンベルト舗装要望済み	
○	13	龍ケ崎西小学校	1	県道河内竜ヶ崎線 市道第Ⅱ-22号線	市4454-1、ヘアーサロンアダージョ付近交差点	朝の時間帯、スピードを出して通行する車両が多く危険である。横断歩道において、登校中の児童がはねられたこともある。	速度・進入	通行規制 注意看板	通行規制 注意看板	○	※	○				○													○								警察署の対応要否はR5予定	・警察による取締りの継続実施 ・速度規制等は安全性高いため厳しい
○	14	龍ケ崎西小学校	2	市道第6-175号線 市道第6-365号線 市道第Ⅱ-22号線	市3909、御菓子処てらだ家付近交差点	「止まれ」の路面標示が消えかけている。停止せずに出てくる車両もみられ危険である。	交通	「止まれ」再標示 注意看板 見守り	「止まれ」再標示 注意看板 見守り	○	※	○				○													○					○	「止まれ」再塗装	警察による「止まれ」再舗装はR5検討。	・竜ケ崎警察署から茨城県警察本部へ「止まれ」の路面標示再舗装を上申 ・学校による安全教育の継続実施
	15	松葉小学校	1	市道Ⅰ-2号線	松葉3-5-1、アルドゥールから若柴方面へ抜ける市道	抜け道となっており、スピードを出している車両が多く危険である。	速度・進入	—	注意看板	—	※								○	市							○										R5.5/31付けで道路公園課へスクールゾーン表示要望済み	
○	16	馴馬台小学校	1	市道2-172号線	【R5新規】 文化街道の冨士見入口から馴馬の中に入った道路、馴馬町バス路線の変則的な十字路の交差点。	交通量も多く、歩道も整備されていない。横断歩道はあるが、信号機が設置されていないため危険。	交通	点滅・手押し信号の設置 横断歩道の追加	—																													・竜ケ崎警察署から茨城県警察本部へ「止まれ」、クロスマーク、停止線の路面標示再舗装は上申済→実施時期は未定 ・竜ケ崎警察署から茨城県警察本部へ横断歩道の追加も上申 →それに伴う縁石の処理等については警察と道路公園課にて要調整
○	17	久保台小学校	1	市道7-311号線 市道7-440号線	【R5新規】 久保台4丁目四季の丘と星の郷の間を抜ける道の東側の交差点	抜け道となっておりスピードを出す車が多い	改善要請	「速度落せ」等の看板設置、	—																												・道路公園課による停止線、横断歩道、◇マーク、路側線、クロスマーク、中央線 の路面標示再舗装→R7年度実施予定 ・道路公園課によるオレンジポール設置
	18	城ノ内小学校	1	市道第8-271号線 市道第8-274号線 市道第8-285号線	白羽4-2-12、杉崎計器付近の交差点	付近の工場へ通勤する自動車が多く、一時停止やスピードを落とさずに通過する車も多く危険である。	改善要請	信号設置 速度抑制	信号設置 速度抑制	○	△	○		○															○	○							対策済みだが、対策不十分のため信号機の設置を希望(R5は点検未実施)	
○	19	城ノ内小学校	3	市道第4-26号線	八代町2350-1、サトウオートサービス付近の坂道	土砂崩れの影響で道路が破損しており、看板も見えづらい	改善要請	道路復旧 路面標示 注意看板	路面標示 注意看板	※																											R5に対応要否および対策内容を検討	・道路公園課による道路復旧→時期未定 ・関係各課による定期的な除草 ・防災安全課による看板の更新
	20	城ノ内小学校	4	市道第8-253号線 市道第8-258号線 市道第8-259号線	城ノ内5-20-12付近交差点	「止まれ」の標示が薄くなっている。また、見通しも悪く危険である。	改善要請	路面再標示 カーブミラー設置	路面再標示 カーブミラー設置	○																			○					○	「止まれ」再塗装	R4から危険箇所として報告あり R4・R5共に点検未実施	