

龍ヶ崎市調節池等放射線量測定結果

測定値単位：μSv/h(マイクロシーベルト/時)

測定高さ：地上1.0m

名称	調整池内 (5回測定の平均値)		測定日	備考
	最小	最大		
1 大正堀川防災調節池	0.221	1.129	平成23年10月31日	敷地内スポーツ施設は除く
2 馴馬防災調節池	0.267	1.054	平成23年10月31日	敷地内スポーツ施設は除く
3 羽原川防災調節池	0.185	0.319	平成23年11月 1日	敷地内スポーツ施設は除く
4 残流域西調節池	0.232	1.445	平成23年11月 1日	
5 長峰防災調節池	0.204	1.400	平成23年11月 1日	
6 残流域東調節池	0.205	1.407	平成23年11月 1日	
7 西大塚川調節池 (上流部)	0.329	1.397	平成23年11月 1日	敷地内スポーツ施設は除く
8 西大塚川調節池 (下流部)	—	—	—	調整池内水面のため未測定
9 破竹川防災調節池	0.113	1.053	平成23年10月31日	敷地内スポーツ施設は除く
10 佐貫西第一立羽調整池	0.158	0.370	平成23年10月31日	
11 佐貫西第一浦調整池	0.167	0.450	平成23年10月31日	
12 佐貫西第二調整池	0.177	0.835	平成23年10月31日	
13 佐貫西第三調整池	0.181	0.714	平成23年10月31日	
14 川崎調整池	—	—	—	調整池内水面のため未測定
15 川原代調整池	0.128	0.565	平成23年11月 1日	
16 南が丘北側調整池	0.143	0.227	平成23年11月 1日	
17 南が丘南側調整池	0.210	1.360	平成23年11月 9日	一部除染実施

お問い合わせ先

龍ヶ崎市役所 下水道課 電話 0279-64-1111