

対応状況 令和8年4月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8.4.22	下地内	道路破損	経過観察	
R8.4.27	光順田	街路灯不点灯	対応済み	

対応状況 令和8年5月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8.5.1	姫宮町	道路破損	対応済	
R8.5.4	城ノ内5丁目	道路標識不備	管理者に通報	管理者へ通報：竜ヶ崎警察署
R8.5.4	城ノ内5丁目	道路標識不備	管理者に通報	管理者へ通報：防災安全課
R8.5.4	北竜台公園	樹木の枝払い	対応済	
R8.5.4	佐貫町	道路標識不備	管理者に通報	管理者へ通報：防災安全課
R8.5.6	下町	道路破損	対応済	
R8.5.6	上町	道路破損	対応済	
R8.5.6	若柴公園	施設破損	対応済	
R8.5.7	中根台1丁目	道路で動物が死んでいる	担当課に通報	担当課に通報：生活環境課
R8.5.7	下地内	植栽樹木の越境	対応予定	
R8.5.7	長山4丁目	道路施設破損	対応済	
R8.5.8	小柴5丁目	施設破損	対応予定	
R8.5.9	長山7丁目	街路樹枯死	対応済	
R8.5.10	馴馬町	道路冠水	対応予定	
R8.5.10	貝原塚町	倒木	他機関に通報	他機関へ通報：東京電力
R8.5.11	立野	道路施設破損	管理者に通報	管理者に通報：防災安全課
R8.5.11	佐貫第1児童公園	蜂の巣除去	対応済	
R8.5.11	貝原塚町	除草	管理者に通報	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8.5.12	佐貫3丁目	道路破損	対応済	
R8.5.14	北竜台1号緑地	枯れ木の伐採	対応済	
R8.5.14	松葉6丁目	枯れ木の伐採	対応済	
R8.5.14	城ノ内3丁目	道路破損	対応済	
R8.5.14	城ノ内3丁目	道路破損	対応済	
R8.5.15	城ノ内2丁目	道路標識不備	管理者に通報	管理者に通報：竜ヶ崎警察署
R8.5.15	立野	カーブミラー破損	管理者に通報	管理者へ通報：防災安全課
R8.5.15	牛久市女化町	道路破損	管理者に通報	管理者へ通報：牛久市役所
R8.5.18	羽原町	樹木の道路への越境	経過観察	
R8.5.18	貝原塚町	電線への支障物	経過観察	
R8.5.18	薄倉町	樹木の道路への越境	対応済	
R8.5.18	松葉1丁目	街路灯不点灯	対応中	
R8.5.22	藤ヶ丘5丁目	道路不備	対応中	
R8.5.22	長峰西公園	公園灯不点灯	対応済	
R8.5.22	立野	道路破損	対応済	
R8.5.23	蛇沼公園	設備不備	対応済	
R8.5.23	若柴公園	施設破損	対応予定	
R8.5.24	羽原町	道路破損	対応済	
R8.5.25	久保台第二公園	施設破損	対応済	
R8.5.26	松ヶ丘1丁目	道路施設破損	対応済	
R8.5.26	若柴町	倒木	対応済	
R8.5.27	川余郷	街路樹の枝	対応済	
R8.5.27	龍ヶ崎市駅	道路施設破損	対応予定	
R8.5.28	佐貫3丁目	道路破損	対応済	
R8.5.28	薄倉町	樹木撤去	対応済	
R8.5.29	長山4丁目	街路灯不点灯	対応予定	
R8.5.29	久保台3丁目	道路施設破損	対応予定	
R8.5.29	佐貫4丁目	除草	対応済	
R8.5.30	小柴1丁目	街路樹の管理	管理者に通報	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所