

対応状況 令和8年4月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8. 4. 22	下地内	道路破損	経過観察	

対応状況 令和8年5月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8. 5. 7	下地内	植栽樹木の越境	対応予定	
R8. 5. 8	小柴5丁目	施設破損	対応予定	
R8. 5. 10	馴馬町	道路冠水	対応予定	
R8. 5. 23	若柴公園	施設破損	対応済	
R8. 5. 27	龍ヶ崎市駅	道路施設破損	対応済	
R8. 5. 29	長山4丁目	街路灯不点灯	対応済	
R8. 5. 29	久保台3丁目	道路施設破損	対応済	

対応状況 令和8年6月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8. 6. 2	藤ヶ丘3丁目	道路施設破損	対応済	隣接する土地の凹みが原因であるため土地所有者に連絡
R8. 6. 3	松葉6丁目の緑地	倒木撤去	対応済	
R8. 6. 3	松葉1丁目	街路灯不点灯	対応済	
R8. 6. 4	長山第三児童公園	樹木の枝折れ	対応済	
R8. 6. 5	羽原町	道路への倒竹	対応済	
R8. 6. 5	薄倉町	路肩損傷	対応済	
R8. 6. 5	久保台第一公園	樹木の枝折れ	対応済	
R8. 6. 5	馴柴町	街路灯不点灯	対応済	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8. 6. 6	行部内公園	公園灯不点灯	対応済	
R8. 6. 6	佐貫町	道路への倒木	対応済	
R8. 6. 6	平台4丁目	道路施設破損	対応済	
R8. 6. 6	長山7丁目	私有地の草木	対応済	土地所有者に連絡済み
R8. 6. 8	久保台4丁目	道路施設破損	対応済	
R8. 6. 8	川崎はなみずき街区公園	公園除草	対応済	
R8. 6. 8	愛戸町	道路施設破損	対応済	
R8. 6. 8	久保台1丁目	道路破損	対応済	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8. 6. 9	八代町	道路除草	対応済	
R8. 6. 9	川原代町	街路樹剪定	対応済	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8. 6. 10	若柴公園	土砂撤去	対応予定	
R8. 6. 10	羽原町	私有地の樹木	対応済	土地所有者に連絡済み
R8. 6. 12	高須町	道路破損	対応済	
R8. 6. 12	北竜台公園	公園灯不点灯	対応中	
R8. 6. 13	馴馬町	道路の水たまり	対応予定	
R8. 6. 13	佐貫町	不法投棄	完了	管理者に通報：生活環境課
R8. 6. 15	長山6丁目	道路の水たまり	対応予定	
R8. 6. 16	中根台1丁目	道路施設不備	対応済	
R8. 6. 16	薄倉町	道路法面補修	対応済	
R8. 6. 16	羽原町	道路除草	対応済	
R8. 6. 17	薄倉町	私有地の樹木	対応済	土地所有者に連絡済み
R8. 6. 18	城ノ内4丁目	私有地の樹木	対応済	
R8. 6. 18	中根台4丁目	道路破損	対応済	
R8. 6. 18	久保台1丁目	道路施設不備	対応済	
R8. 6. 18	藤ヶ丘7丁目	街路灯不点灯	対応済	
R8. 6. 20	川原代町	漏水	対応済	管理者に通報：県南水道
R8. 6. 21	羽原町	私有地の樹木	対応済	
R8. 6. 22	松葉4丁目	カーブミラーの不具合	対応済	管理者に通報：防災安全課
R8. 6. 22	中根台4丁目	道路破損	対応済	
R8. 6. 22	久保台1丁目	道路破損	対応済	
R8. 6. 22	行部内公園	除草	対応済	
R8. 6. 22	久保台1丁目	除草	対応済	
R8. 6. 23	大徳町	橋の段差	経過観察	
R8. 6. 23	大塚町	道路施設破損	対応済	
R8. 6. 23	久保台1丁目	道路破損	対応済	
R8. 6. 24	中根台5丁目	道路破損	対応済	
R8. 6. 24	長山5丁目	道路施設不備	対応済	
R8. 6. 26	薄倉町5丁目	私有地の樹木	対応済	土地所有者に連絡済み
R8. 6. 26	白羽3丁目	道路破損	対応済	
R8. 6. 27	松葉4丁目	排水不良	対応予定	
R8. 6. 28	別所町	倒木	対応済	
R8. 6. 28	藤ヶ丘1丁目	道路除草	対応済	