

対応状況 令和8年4月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8. 4. 22	下地内	道路破損	経過観察	

対応状況 令和8年5月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8. 5. 7	下地内	植栽樹木の越境	対応予定	
R8. 5. 8	小柴5丁目	施設破損	対応予定	
R8. 5. 10	馴馬町	道路冠水	対応予定	

対応状況 令和8年6月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8. 6. 10	若柴公園	土砂撤去	対応予定	
R8. 6. 13	馴馬町	道路の水たまり	対応予定	
R8. 6. 15	長山6丁目	道路の水たまり	対応予定	
R8. 6. 23	大徳町	橋の段差	経過観察	
R8. 6. 27	松葉4丁目	排水不良	対応予定	

対応状況 令和8年8月 受付

通報日	場所	内容	対応状況	備考
R8. 8. 1	平台4丁目	道路施設破損	対応済	
R8. 8. 2	長山4丁目	排水不良	対応済	
R8. 8. 2	泉町	道路施設破損	対応済	
R8. 8. 3	佐貫第一公園、佐貫第二公園	刈草回収	対応済	
R8. 8. 3	貝原塚町	街路樹剪定	対応済	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8. 8. 3	馴柴町	街路樹剪定	対応済	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8. 8. 3	小柴3丁目	道路破損	対応済	
R8. 8. 5	平台3丁目	街路樹剪定	対応済	
R8. 8. 5	藤ヶ丘6丁目	道路施設不備	対応済	
R8. 8. 7	城ノ内1丁目	街路灯不点灯	対応済	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8. 8. 7	大徳町	道路除草	対応済	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8. 8. 9	中根台5丁目	街路灯不点灯	対応済	
R8. 8. 10	愛戸町	道路施設破損	対応済	
R8. 8. 10	佐貫町	道路除草	対応済	
R8. 8. 11	佐貫4丁目	道路施設破損	対応済	
R8. 8. 11	佐貫4丁目	道路施設破損	対応済	
R8. 8. 12	龍ヶ岡公園	落書き・照明の破損	対応済	
R8. 8. 13	松葉6丁目	私有地の除草	対応済	土地所有者に連絡
R8. 8. 13	松葉4丁目	街路灯不点灯	対応済	
R8. 8. 13	小通幸谷町	カーブミラーの不具合	対応済	管理者に通報：防災安全課
R8. 8. 14	長山4丁目	街路灯不点灯	対応済	
R8. 8. 14	長山6丁目	街路樹剪定	対応済	
R8. 8. 16	寺後	街路灯不点灯	対応済	
R8. 8. 16	川原代町	道路への倒木	対応済	
R8. 8. 16	羽原町	街路樹剪定	対応済	管理者に通報：竜ヶ崎工事事務所
R8. 8. 17	長山第三児童公園	除草	対応済	
R8. 8. 18	馴馬町	私有地の樹木	対応済	
R8. 8. 19	貝原塚西公園	除草	対応予定	
R8. 8. 20	佐貫第二公園	刈草回収	対応済	
R8. 8. 20	別所町	道路破損	対応済	
R8. 8. 20	別所町	道路破損	対応済	
R8. 8. 20	別所町	道路破損	対応済	
R8. 8. 21	羽原町	私有地の除草	対応済	土地所有者に連絡
R8. 8. 21	羽原町	道路除草	対応済	
R8. 8. 23	松葉3丁目	電気引込柱の不具合	対応済	管理者に通報：東京電力・N T T
R8. 8. 23	松葉6丁目	私有地の除草	対応済	土地所有者に連絡
R8. 8. 23	中根台2丁目	街路樹伐採	対応済	
R8. 8. 23	中根台2丁目	街路樹伐採	対応済	
R8. 8. 24	松葉1丁目	防犯灯不具合	対応済	管理者に通報：防災安全課
R8. 8. 24	愛戸町	道路施設破損	対応済	
R8. 8. 26	中里2丁目	街路樹伐採	対応済	
R8. 8. 26	中里2丁目	添木撤去	対応済	
R8. 8. 26	根町	道路除草	対応済	
R8. 8. 27	久保台1丁目	私有地の樹木	対応済	土地所有者に連絡
R8. 8. 27	若柴町	私有地の草木	対応済	土地所有者に連絡
R8. 8. 27	ふるさとふれあい公園	害虫駆除	対応済	管理者へ通報：福祉総務課
R8. 8. 28	中根台1丁目	街路樹伐採	対応済	
R8. 8. 28	馴馬町	道路破損	対応予定	