

## 自動ドア保守点検報告書

1/2

No. NSY700500852  
作成日時: 2026/06/03 11:32:13

現場コード 0018733

物件名 大昭ホール麗ヶ崎

ご住所 茨城県麗ヶ崎市駅馬町2-6-12

電話番号

ご契約先 公益財団法人麗ヶ崎市まちづくり・文化財団

様

ナブコシステム株式会社

修繕・調整のご依頼はコールセンター


つくば営業所

営業担当 小野 直人

0120-6725-86

TEL 029-856-7725

契約番号	5350-645001415-12	据付数	4台
点検日時	2026/06/03 10:10 ~	2026/06/03 11:30	



作業責任者 西野 勇樹

自動ドア点検作業を実施しました。点検結果、報告事項は下記および別紙詳細をご確認ください。

報告事項

## No. 1: 正面 外

- ・JIS A 4722の要求事項を満たしていません(ガラスフィルム貼り無し・アース未入線)

## No. 2: 正面 内

- ・JIS A 4722の要求事項を満たしていません(ガラスフィルム貼り無し・アース未入線)

## No. 3: 事務室側 多目的トイレ

- ・JIS A 4722の要求事項を満たしていません(装置)

## No. 4: 大ホール 多目的トイレ

- ・レール・吊車・駆動装置の経年劣化が見られます。交換が必要です。
- ・補助センサー未設置です。ご注意下さい。
- ・JIS A 4722の要求事項を満たしていません(装置)

## 自動ドア保守点検報告書(明細)

2/2

No. NSY700500852  
 创建日期: 2016/06/03 11:30:13

登錄口一 8 0018733

物件名 大沼ホー儿園ケル

標

目次 ナブコシステム株式会社

修理・調整のご依頼はコールセンター  
つくば営業所

TEL 079-856-7774

※1 115.54%の収支超過を要しされています(当会スポンサー協賛無し・アース・キッズ入会)

※JIS A 4220の要求事項を満たしていません(ガラスフィルム貼り無し・ケース未入庫)

No. 3 〃「JIS A 5773の要求事項を満たしていません」(誤解)

附4 ①レーン・用車・整頓装置の設置実況が写られます。豆粒が必要です。

・補助センサーは設置型です。ご活用下さい。

→ 165 A 4722の要旨事項を漏たして1家仕ん。(読者)

「年」はボーラーと被爆者男婦（平均年齢50歳）を經過したことに由来します。又療養に計画ください。

《次回点検は10月です》

[illegible]